

Snekkerup Vandværk a.m.b.a.
Borupvej 51
4100 Ringsted



Ringsted
Kommune

Dato: 15. juni 2026

Tilsynsbrev Snekkerup Vandværk a.m.b.a.

Ringsted Kommune har den 3. marts 2026 gennemført et tilsyn med Snekkerup Vandværk. Tilsynet er udført i henhold til vandforsyningsloven og drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1633 af 19. december 2024) og omfatter en vurdering af anlæg, drift, hygiejne og vandkvalitet.

Tilsynets resultat

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

Ingen bemærkninger

Snekkerup Vandværk har bestået det lovpligtige tilsyn, og der er ikke konstateret forhold, der kræver yderlig opfølgning.

Væsentlige observationer

Boringer:

DGU 212.989 v. Roskildevej forekomst af skovsnegle og bænkebidere nede i tørbrønden. Dette er udbedret pr. Maj 2026, ved rengøring og er forseglet med tætningsmasse i samlingen mellem dæksel og tørbrønd.

DGU nr.: 212.689 v. vandværket, er konstateret mindre, overfladiske revner i bunden af tørbrønden. Revnerne er ikke utætte, og der siver ikke vand op gennem konstruktionen. Tørbrønden er renoveret i 2024. Det er planlagt at udbedre revnerne.

Vandkvalitet:

Snekkerup Vandværk har i en periode haft lidt forhøjede værdier af nitrit ved afgang fra vandværket. Analyser viser dog, at drikkevandet hos forbrugerne overholder gældende krav, og der er derfor ikke konstateret problemer med vandkvaliteten ved taphanerne.

Forholdet følges, og vandværket arbejder på at sikre stabile forhold fremadrettet

Ringsted Kommune

Center for Klima og Vækst

Natur og Miljø

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Dir.: +45 57 62 80 03

Mail: trlch@ringsted.dk

klimaogvaekst@ringsted.dk
CVR-nr.: 18957981

Åbningstid:

Man.-Torsdag 11-15

Fredag 11-13

Telefontid:

Man.-Torsdag 10-15

Fredag 10-13

Konklusion

Vandværket fremstår generelt veldrevet, pænt og velholdt. Der er konstateret enkelte forhold, herunder forhøjede nitritværdier ved afgang fra vandværket samt mindre, overfladiske revner i tørbrønden, som er under håndtering.

Drikkevandskvaliteten hos forbrugerne overholder gældende krav, og der vurderes ikke at være aktuelle sundhedsmæssige problemer. Vandværket drives uden SRO-anlæg, hvilket stiller øget krav til den manuelle drift og overvågning

Med venlig hilsen

Trine Lundgaard Christensen

Miljømedarbejder